



Wundreinigung mit LIGASANO® Wundputzer®

Patientendaten und Anamnese:

36jährige Patientin mit Gewebsuntergang an beiden Unterschenkeln. Ursache ist hier die Injektion von Heroin. Es besteht eine pAVK Stadium 2.



Abb. 1: 22.03.2016
Linker Unterschenkel, Wundfläche
vor Wundreinigung.



Abb. 2: 22.03.2016
Wundfläche nach der Reinigung mit
LIGASANO® Wundputzer® medium.
Fibrine und Biofilm wurden erfolg-
reich entfernt.



Abb. 3: 22.03.2016
Rechter Unterschenkel, Wundfläche
vor Wundreinigung.



Abb. 4: 22.03.2016
Wundfläche nach der Reinigung mit
LIGASANO® Wundputzer® medium
und soft. Deutliche Entfernung derFi-
brine. Auch die nekrotischen Wund-
ränder wurden erkennbar gereinigt.

Autorin: Daniela Laskowski, Krankenschwester, Wundexpertin aus Fulda